

Projektnummer 54821680637		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125		Behörighet	
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Tfn nr 0340 66 66 66		Riks K	
Adress Åckregårdsvägen 12-118 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21					
		Postadress 432 32 Varberg					
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			
<p>Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsprotokoll <input type="checkbox"/> Flödesprotokoll <input type="checkbox"/> S-protokoll <input type="checkbox"/> Orienteringsplan <input checked="" type="checkbox"/> Intyg </p>							
	Systembeteckning	Tidigare besiktningsdatum	Besiktningsdatum	Ombesiktningsdatum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Besiktningsresultat	
1	FF 12-22 +golventilation	2008-09-08	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
2	FF 24-34+Golventilation	2008-10-03	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
3	FF 36-50+Golventilation	2008-10-06	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
4	FF 52-66+Golventilation	2008-09-12	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
5	FF 68-82 +Golventilati	2008-10-08	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
6	FF 84-90+Golventilation	2008-10-08	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
7	FF 92-98+Golventilation	2008-10-23	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
8	FF 100-108+Golventilati	2008-10-23	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
9	FF 110-118+Golventilati	2008-09-26	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd	
10							
11							
Kommentar							

BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-09-08		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Äckregårdsvägen 12-22 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Tfn nr 0340 66 66 66			
Byggår 1983		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>RW</i>			
				Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 4			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 6		Systembeteckning FF 12-22 +golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Nyttjandetider 24tim			
		Luftflöde uppmätt l/s		Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft				
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7.2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter	6.8	Verksamhet	0000			
	kanalsystem	6.9		0000			
2.4	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.6	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
2.7		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-10-03		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Tfn nr 0340 66 66 66			
Adress Äckregårdsvägen 24-34 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Behörighet Riks K			
		Postadress 432 32 Varberg					
Byggår 1983		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>			
				Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 3			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 6		Systembeteckning FF 24-34+Golventilation			
Placering Tak		Drifttider 24tim		Nyttjandetider 24tim			
		Luftflöde projekterat		Installerad eleffekt			
		Luftflöde uppmätt		kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	2,4	Smutsiga kanaler		Å
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud, trasig		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	3,1			
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
		7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-10-06		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Äckregårdsvägen 36-50 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig <i>RW</i>		Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 19			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 8		Systembeteckning FF 36-50+Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat Luftflöde uppmätt		Systembeteckning FF 36-50+Golventilation			
				Nyttjandetider 24tim			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				Å
1.3		6.3	Överluft				Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon				Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.2	Delluftflöde	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.3	Tilluftstemp	0000			
3.2	Belysning	7.4	Frånluftstemp	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Ntvvx %	0000			
3.4		7.6	vid t ute °C	0000			
3.5		7.7	Relativ fuktighet	0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8	Ljudnivå	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000			
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			
						Energisparförslag:	

BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-09-12		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Äckregårdsvägen 52-66 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig <i>RW</i>		Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 20			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 8		Systembeteckning FF 52-66+Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Systembeteckning FF 52-66+Golventilation			
		Luftflöde uppmätt l/s		Nyttjandetider 24tim			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	4,4	lagerljud		Å
1.3		6.3	Överluft				
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otättheter	6.8	Verksamhet	0000			
	kanalsystem	6.9		0000			
2.4	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.6	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
2.7		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-10-08		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Äckregårdsvägen 68-82 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>RW</i>			
				Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 21			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 8		Systembeteckning FF 68-82 +Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Systembeteckning FF 68-82 +Golventilation			
		Luftflöde uppmätt l/s		Nyttjandetider 24			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	2,4	Smutsiga kanaler		Å
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	6,5	Saknas frånluft wc		Å
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.8	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.3	Tilluftstemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Frånluftstemp	0000			
3.2	Belysning	7.4	Ntvvx %	0000			
3.3	Avlopp	7.5	vid t ute °C	0000			
3.4		7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.5		7.6	Ljudnivå	0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.7		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	7.8		0000			
4.2	Frontluckor	8	ÖVRIGT	0000			
4.3	Filter	8.1	Fuktskador	0000			
4.4	Fläktar	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.5	Fläktrem	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.6	Återluft	8.4		0000			
4.7	VVX-funktion	8.5		0000			
4.8	Försmutsning	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000			
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			
Energisparförslag:							

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-10-08		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Äckregårdsvägen 84-90 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig <i>RW</i>		Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 8			
Verksamhet Lägenhet		Antal lägenheter 4		Systembeteckning FF 84-90+Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Systembeteckning FF 84-90+Golventilation			
		Luftflöde uppmätt l/s		Nyttjandetider 24			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	2,4	Smutsiga kanaler		Å
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	6,7	Spjäll trasigt		Å
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter	6.8	Verksamhet	0000			
	kanalsystem	6.9		0000			
2.4	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.6	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
2.7		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-10-23		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Äckregårdsvägen 92-98 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig <i>RW</i>		Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 7			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 4		Systembeteckning FF 92-98+Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Systembeteckning FF 92-98+Golventilation			
		Luftflöde uppmätt l/s		Nyttjandetider 24			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	2,4	Smutsiga kanaler		Å
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.8	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.3	Tilluftstemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Frånluftstemp	0000			
3.2	Belysning	7.4	Ntvvx %	0000			
3.3	Avlopp	7.5	vid t ute °C	0000			
3.4		7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.5		7.6	Ljudnivå	0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.7		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	7.8		0000			
4.2	Frontluckor	8	ÖVRIGT	0000			
4.3	Filter	8.1	Fuktskador	0000			
4.4	Fläktar	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.5	Fläktrem	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.6	Återluft	8.4		0000			
4.7	VVX-funktion	8.5		0000			
4.8	Försmutsning	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

Handläggare Per Wikstrand		Mätdatum		Projektnummer 54821680637		
Systembeteckning FF 92-98+Golventilation			Placering Tak			
Adress Äckregårdsvägen 92-98 432 31 Varberg						
Mätställe						Anmärkning
Äckregårdsvägen 92		Köksfläkt				Låga flöden styrning saknas takfläkt
Äckregårdsvägen 94		Köksfläkt				låga flöden
Äckregårdsvägen 96		Köksfläkt				Ej åtkomlig
Äckregårdsvägen 98		Köksfläkt				Lagerljud låga flöden
Mätsätt och upplysningar (t ex orsaker som kan ha påverkat märesultatet):						

BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-10-23		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Äckregårdsvägen 100-108 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>RW</i>			
				Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 6			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 5		Systembeteckning FF 100-108+Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Systembeteckning FF 100-108+Golventilation			
		Luftflöde uppmätt l/s		Nyttjandetider 24			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat							
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	2,4	Smutsiga kanaler		Å
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	6,7	Spjäll trasigt		Å
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.8	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.3	Tilluftstemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Frånluftstemp	0000			
3.2	Belysning	7.4	Ntvvx %	0000			
3.3	Avlopp	7.5	vid t ute °C	0000			
3.4		7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.5		7.6	Ljudnivå	0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.7		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	7.8		0000			
4.2	Frontluckor	8	ÖVRIGT	0000			
4.3	Filter	8.1	Fuktskador	0000			
4.4	Fläktar	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.5	Fläktrem	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.6	Återluft	8.4		0000			
4.7	VVX-funktion	8.5		0000			
4.8	Försmutsning	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000			
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			
Energisparförslag:							

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-09-26		Besiktningensresultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Äckregårdsvägen 110-118 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>RW</i>			
				Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 5			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 5		Systembeteckning FF 110-118+Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Systembeteckning FF 110-118+Golventilation			
		Luftflöde uppmätt l/s		Nyttjandetider 24			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	2,4	Smutsiga kanaler		Å
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	6,7	Spjäll trasigt		Å
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.8	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.3	Tilluftstemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Frånluftstemp	0000			
3.2	Belysning	7.4	Ntvvx %	0000			
3.3	Avlopp	7.5	vid t ute °C	0000			
3.4		7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.5		7.6	Ljudnivå	0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.7		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	7.8		0000			
4.2	Frontluckor	8	ÖVRIGT	0000			
4.3	Filter	8.1	Fuktskador	0000			
4.4	Fläktar	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.5	Fläktrem	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.6	Återluft	8.4		0000			
4.7	VVX-funktion	8.5		0000			
4.8	Försmutsning	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



INTYG - OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enligt förordningen BFS
2011:16, OVK 1 med ändringar t.o.m. BFS 2012:7, OV KAR 1

Fastighetsbet: Ymer 1
Adress: Äckregårdsvägen 12-118
432 31 Varberg

Systemnr:	Besiktning- resultat	Besiktning:	Ombes:	Nästa bes:
FF 12-22 +golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 24-34+Golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 36-50+Golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 52-66+Golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 68-82 +Golvver	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 84-90+Golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 92-98+Golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 100-108+Golvv	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 110-118+Golvv	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04

Kontrollant: Per Wikstrand
Behörighet: Riks K
Företag: Bravida Sverige AB
Adress: Kardanvägen 21
Ort: 432 32 Varberg

Protokollet finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Per Wikstrand

