

Projektnummer 54821680637	Sakkunnig Per Wikstrand	Certifikat nr 3125	Behörighet			
Fastighetsbeteckning Ymer 1	Företag Bravida Sverige AB	Tfn nr 0340 66 66 66	Riks K			
Adress Stenåsavägen 7-77 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21				
		Postadress 432 32 Varberg				
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			
<p>Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsprotokoll <input type="checkbox"/> Flödesprotokoll <input type="checkbox"/> S-protokoll <input type="checkbox"/> Orienteringsplan <input checked="" type="checkbox"/> Intyg </p>						
	Systembeteckning	Tidigare besiktningsdatum	Besiktningsdatum	Ombesiktningsdatum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Besiktningsresultat
1	FF 7-17 +golventilation	2008-08-21	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd
2	FF 19-25+Golventilation	2008-08-22	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd
3	FF 27-45+Golventilation	2008-08-25	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd
4	FF 47-61+Golventilation	2008-10-17	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd
5	FF 63-77 +Golventilatio	2008-10-08	2017-04-10		2022-10-04	Godkänd
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Kommentar						

BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-08-21		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Tfn nr 0340 66 66 66			
Adress Stenåsavägen 7-17 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Behörighet Riks K			
Byggår 1983		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>RW</i>			
				Besiktningens datum 2017-04-10			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 2			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 6		Systembeteckning FF 7-17 +golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Nyttjandetider 24tim			
		Luftflöde uppmätt l/s		Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft				
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7.2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter	6.8	Verksamhet	0000			
	kanalsystem	6.9		0000			
2.4	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.6	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
2.7		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER						
5.1	Manöver	000	Tilluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Frånluft Pa	0000			
5.3	Brand	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.4	Reglering	000	Uteluft Pa	0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning		2008-08-22		Besiktningens resultat		Godkänd		Ombes.		
Nästa besiktning		2022-10-04				Besiktningens Intervall		6 år		
Byggnorm		SBN 80		Sakkunnig		Per Wikstrand		Certifikat nr		
Fastighetsbeteckning		Ymer 1		Företag		Bravida Sverige AB		Tfn nr		
Adress		Stenåsavägen 19-25 432 31 Varberg		Adress		Kardanvägen 21		Behörighet		
				Postadress		432 32 Varberg		Riks K		
Byggår		1983		Ombyggnadsår				Besiktningens datum		
				Underskrift sakkunnig				2017-04-10		
Byggnadsägare / Adress / Tele				Förvaltare / Adress / Tele						
Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg						
Betjäningssområde			Ventilationssystem			Byggnad		Systembeteckning		
Flerbostadshus			F			Hus 11		FF 19-25+Golventilation		
Verksamhet			Antal lägenheter			Drifttider		Nyttjandetider		
Lägenheter			4			24tim		24tim		
Placering			Luftflöde projekterat			l/s		Installerad eleffekt		
Tak			Luftflöde uppmätt			l/s		kW		
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning				Be-	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat				döm	
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL							
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon							
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft							
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerjud, trasig					Å
1.4		6.4	Tilluftdon							
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga					Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa							
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	6,7	spjäll saknas					Å
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000						
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000						
2.5	Kortslutning	6.10		0000						
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000						
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000						
		7.2	Delluftflöde	0000						
		7.3	Tilluftstemp	0000						
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000						
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000						
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000						
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000						
3.4		7.6	Ljudnivå	0000						
3.5		7.7		0000						
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000						
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000						
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000						
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000						
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000						
4.5	Fläktrem	8.4		0000						
4.6	Återluft	8.5		0000						
4.7	VVX-funktion	0000	Tryckökning fläkt	0000						
4.8	Försmutsning	0000		0000						
4.9	Spjällfunktion	0000		0000						
4.10	Dränering	0000	Tryck huvudkanal	0000						
4.11		0000		0000						
4.12		0000		0000						
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000						
5.1	Manöver	0000	Frånluft Pa	0000						
5.2	Styrning	0000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:					
5.3	Brand	0000	Uteluft Pa	0000						
5.4	Reglering	0000		0000						
5.5	Larm	0000		0000						
5.6	Indikering	0000		0000						
5.7	Inställningsvärde	0000		0000						

BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-08-25		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Stenåsavägen 27-45 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig <i>RW</i>	Besiktningens datum 2017-04-10				
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 18			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 10		Systembeteckning FF 27-45+Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat Luftflöde uppmätt		Nyttjandetider 24tim 24tim			
		l/s l/s		Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud, trasig		Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
		7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx %	0000			
3.1	Åtkomlighet		vid t ute °C	0000			
3.2	Belysning	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.3	Avlopp	7.6	Ljudnivå	0000			
3.4		7.7		0000			
3.5		7.8		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.7	VVX-funktion	000		0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.10	Dränering	000		0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-10-17		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Stenåsavägen 47-61 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig <i>RW</i>	Besiktningens datum 2017-04-10				
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 17			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 8		Systembeteckning FF 47-61+Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat l/s		Systembeteckning FF 47-61+Golventilation			
		Luftflöde uppmätt l/s		Nyttjandetider 24tim			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.2	Delluftflöde	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.3	Tilluftstemp	0000			
3.2	Belysning	7.4	Frånluftstemp	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Ntvvx %	0000			
3.4		7.6	vid t ute °C	0000			
3.5		7.7	Relativ fuktighet	0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8	Ljudnivå	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning 2008-10-08		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2022-10-04				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm SBN 80		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125			
Fastighetsbeteckning Ymer 1		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Stenåsavägen 63-77 432 31 Varberg		Adress Kardanvägen 21		Postadress 432 32 Varberg			
Byggår 1983	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig <i>RW</i>	Besiktningens datum 2017-04-10				
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg			Förvaltare / Adress / Tele Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg				
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem F		Byggnad Hus 16			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 8		Systembeteckning FF 63-77 +Golventilation			
Placering Tak		Luftflöde projekterat Luftflöde uppmätt		Nyttjandetider 24			
		l/s l/s		Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter	6.8	Verksamhet	0000			
	kanalsystem	6.9		0000			
2.4	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.6	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
2.7		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER						
5.1	Manöver	000	Tilluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Frånluft Pa	0000			
5.3	Brand	000	Avluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000	Uteluft Pa	0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			
Energisparförslag:							

BRAVIDA SVERIGE AB
FLÖDESPROTOKOLL



INTYG - OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enligt förordningen BFS
2011:16, OVK 1 med ändringar t.o.m. BFS 2012:7, OV KAR 1

Fastighetsbet: Ymer 1
Adress: Stenåsavägen 7-77
432 31 Varberg

Systemnr:	Besiktning- resultat	Besiktning:	Ombes:	Nästa bes:
FF 7-17 +golventi	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 19-25+Golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 27-45+Golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 47-61+Golvven	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04
FF 63-77 +Golvver	Godkänd	2017-04-10		2022-10-04

Kontrollant: Per Wikstrand
Behörighet: Riks K
Företag: Bravida Sverige AB
Adress: Kardansvägen 21
Ort: 432 32 Varberg

Protokollet finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Per Wikstrand

