

Projektnummer <b>54821680637</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>		Behörighet	
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Tfn nr <b>0340 66 66 66</b>		Riks K	
Adress <b>Stenåsavägen 7-77 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>					
		Postadress <b>432 32 Varberg</b>					
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>				Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>			
<p>Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ja  <input type="checkbox"/> Nej         </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsprotokoll  <input type="checkbox"/> Flödesprotokoll  <input type="checkbox"/> S-protokoll  <input type="checkbox"/> Orienteringsplan  <input checked="" type="checkbox"/> Intyg         </p>							
	Systembeteckning	Tidigare besiktningsdatum	Besiktningsdatum	Ombesiktningsdatum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Besiktningsresultat	
1	FF 7-17 +golventilation	2008-08-21	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd	
2	FF 19-25+Golvventilation	2008-08-22	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd	
3	FF 27-45+Golvventilation	2008-08-25	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd	
4	FF 47-61+Golvventilation	2008-10-17	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd	
5	FF 63-77 +Golvventilatio	2008-10-08	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Kommentar							

BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-08-21</b>		Besiktningens resultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Stenåsavägen 7-17 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardavägen 21</b>		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>			
				Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>			Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>				
Betjäningssområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 2</b>			
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>6</b>		Systembeteckning <b>FF 7-17 +golventilation</b>			
Placering <b>Tak</b>		Luftflöde projekterat <b>Luftflöde uppmätt</b>		Nyttjandetider <b>24tim</b>			
				Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft				
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	<b>låga</b>		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otåtheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
		7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx % vid t ute °C	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.2	Belysning	7.6	Ljudnivå	0000			
3.3	Avlopp	7.7		0000			
3.4		7.8		0000			
3.5							
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft						
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	<b>Energisparförslag:</b>		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning		<b>2008-08-22</b>		Besiktningens resultat		<b>Godkänd</b>		Ombes.	
Nästa besiktning		<b>2023-12-05</b>				Besiktningens intervall		<b>6 år</b>	
Byggnorm				Sakkunnig		Certifikat nr		Behörighet	
<b>SBN 80</b>				<b>Per Wikstrand</b>		<b>3125</b>		Riks K	
Fastighetsbeteckning				Företag		Tfn nr			
<b>Ymer 1</b>				<b>Bravida Sverige AB</b>		<b>0340 66 66 66</b>			
Adress				Adress					
<b>Stenåsavägen 19-25</b>				<b>Kardanvägen 21</b>					
<b>432 31 Varberg</b>				Postadress					
				<b>432 32 Varberg</b>					
Byggår		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig		Besiktningens datum			
<b>1983</b>				<i>RW</i>		<b>2017-12-05</b>			
Byggnadsägare / Adress / Tele				Förvaltare / Adress / Tele					
<b>Brf Varbergshus nr 5</b>				<b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5</b>					
<b>Ymergatan 23</b>				<b>Ymergatan 23</b>					
<b>432 31 Varberg</b>				<b>432 31 Varberg</b>					
Betjäningsområde			Ventilationssystem		Byggnad		Systembeteckning		
<b>Flerbostadshus</b>			<b>F</b>		<b>Hus 11</b>		<b>FF 19-25+Golventilation</b>		
Verksamhet			Antal lägenheter		Drifttider		Nyttjandetider		
<b>Lägenheter</b>			<b>4</b>		<b>24tim</b>		<b>24tim</b>		
Placering			Luftflöde projekterat		l/s		Installerad eleffekt		
<b>Tak</b>			Luftflöde uppmätt		l/s		kW		
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning			Be-	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat			döm	
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL						
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon						
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft						
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud, trasig				Å
1.4		6.4	Tilluftdon						
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga				Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa						
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	6,7	spjäll saknas				Å
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet						
2.4	Smuts i kanal	6.9							
2.5	Kortslutning	6.10							
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR						
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde						
		7.2	Delluftflöde						
		7.3	Tilluftstemp						
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp						
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %						
3.2	Belysning		vid t ute °C						
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet						
3.4		7.6	Ljudnivå						
3.5		7.7							
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8							
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT						
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador						
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser						
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter						
4.5	Fläktrem	8.4							
4.6	Återluft	8.5							
4.7	VVX-funktion		Tryckökning fläkt						
4.8	Försmutsning								
4.9	Spjällfunktion								
4.10	Dränering		Tryck huvudkanal						
4.11									
4.12									
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa						
5.1	Manöver		Frånluft Pa						
5.2	Styrning		Avluft Pa						
5.3	Brand		Uteluft Pa						
5.4	Reglering								
5.5	Larm								
5.6	Indikering								
5.7	Inställningsvärde								
					Energisparförslag:				

<b>Handläggare</b> Per Wikstrand			<b>Mätdatum</b>			<b>Projektnummer</b> 54821680637		
<b>Systembeteckning</b> FF 19-25+Golvventilation				<b>Placering</b> Tak				
<b>Adress</b> Stenåsavägen 19-25 432 31 Varberg								
<b>Mätställe</b>							<b>Anmärkning</b>	
Stenåsavägen 19	Köksfläkt						Takfläkt trasig	
Stenåsavägen 21	Köksfläkt							
Stenåsavägen 23	Köksfläkt							
Stenåsavägen 25	Köksfläkt						Låga flöden	
<b>Mätsätt och upplysningar</b> (t ex orsaker som kan ha påverkat mätresultatet):								

BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-08-25</b>		Besiktningens resultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Stenåsavägen 27-45 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardänvägen 21</b>		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>			
				Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>			Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>				
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 18</b>			
Systembeteckning <b>FF 27-45+Golventilation</b>							
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>10</b>		Drifftider <b>24tim</b>			
Nyttjandetider <b>24tim</b>							
Placering <b>Tak</b>		Luffflöde projekterat <b>Luffflöde uppmätt</b>		l/s <b>l/s</b>			
				Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerjud, trasig		Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.6	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.7	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx %	0000			
3.1	Åtkomlighet		vid t ute °C	0000			
3.2	Belysning	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.3	Avlopp	7.6	Ljudnivå	0000			
3.4		7.7		0000			
3.5		7.8		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft			0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-17</b>		Besiktningens resultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Stenåsavägen 47-61 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardänvägen 21</b>		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Rev</i>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>			
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 17</b>			
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>8</b>		Systembeteckning <b>FF 47-61+Golventilation</b>			
Placering <b>Tak</b>		Lufflöde projekterat		Nyttjandetider <b>24tim</b>			
		Lufflöde uppmätt		Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerjud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.6	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.7	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx %	0000			
3.1	Åtkomlighet		vid t ute °C	0000			
3.2	Belysning	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.3	Avlopp	7.6	Ljudnivå	0000			
3.4		7.7		0000			
3.5		7.8		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft			0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			



BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-08</b>		Besiktningensresultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>	
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall	
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>	
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>	
Adress <b>Stenåsavägen 63-77 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>		Postadress <b>432 32 Varberg</b>	
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per</i>	
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>	
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 16</b>	
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>8</b>		Systembeteckning <b>FF 63-77 +Golventilation</b>	
Placering <b>Tak</b>		Luftflöde projekterat		Nyttjandetider <b>24</b>	
		Luftflöde uppmätt		Installerad eleffekt <b>kW</b>	
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL		
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon		
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft		
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerjud
1.4		6.4	Tilluftdon		
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa		
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000	
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000	
2.4	kanalsystem	6.9		0000	
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000	
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000	
2.7	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000	
	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000	
		7.3	Tilluftstemp	0000	
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000	
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000	
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000	
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000	
3.4		7.6	Ljudnivå	0000	
3.5		7.7		0000	
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000	
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000	
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000	
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000	
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000	
4.5	Fläktrem	8.4		0000	
4.6	Återluft	8.5		0000	
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000	
4.8	Försmutsning	000		0000	
4.9	Spjällfunktion	000	Tryck huvudkanal	0000	
4.10	Dränering	000		0000	
4.11		000		0000	
4.12		000		0000	
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000	
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000	
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000	
5.4	Reglering	000		0000	
5.5	Larm	000		0000	
5.6	Indikering	000		0000	
5.7	Inställningsvärde	000		0000	

BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



# INTYG - OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enligt förordningen BFS  
2011:16, OVK 1 med ändringar t.o.m. BFS 2012:7, OV KAR 1

Fastighetsbet: Ymer 1  
Adress: Stenåsavägen 7-77  
432 31 Varberg

Systemnr:	Besiktning- resultat	Besiktning:	Ombes:	Nästa bes:
FF 7-17 +golventi	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 19-25+Golvven	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 27-45+Golvven	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 47-61+Golvven	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 63-77 +Golvvei	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05

Kontrollant: Per Wikstrand  
Behörighet: Riks K  
Företag: Bravida Sverige AB  
Adress: Kardanvägen 21  
Ort: 432 32 Varberg

Protokollet finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Per Wikstrand



