

Projektnummer <b>54821680637</b>	Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>	Certifikat nr <b>3125</b>	Behörighet			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>	Företag <b>Bravida Sverige AB</b>	Tfn nr <b>0340 66 66 66</b>	<b>Riks K</b>			
Adress <b>Ymergatan 1-101 432 31 Varberg</b>	Adress <b>Kardanvägen 21</b> Postadress <b>432 32 Varberg</b>					
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>	Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>					
Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsprotokoll <input type="checkbox"/> Flödesprotokoll <input type="checkbox"/> S-protokoll <input type="checkbox"/> Orienteringsplan <input checked="" type="checkbox"/> Intyg						
	Systembeteckning	Tidigare besiktningsdatum	Besiktningsdatum	Ombesiktningsdatum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Besiktningsresultat
1	FF 71-77 +golventilation	2008-10-03	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
2	FF 79-85+Golventilation	2008-10-03	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
3	FF 87-93+Golventilation	2008-10-06	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
4	FF 95-101+Golventilatio	2008-10-07	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
5	FF 25-33 +Golventilation	2008-10-08	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
6	FF 13-21+Golventilation	2008-10-08	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
7	FF 1-11+Golventilation	2008-10-23	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
8	FF 35-49+Golventilation	2008-10-23	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
9	FF 51-69+Golventilation	2008-09-26	2017-12-05		2023-12-05	Godkänd
10						
11						
Kommentar						

BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-03</b>		Besiktningens resultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Ymergatan 71-77 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>		Tfn nr <b>0340 66 66 66</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>		Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>			
Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>							
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 9</b>			
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Systembeteckning <b>FF 71-77 +golventilation</b>					
Placering <b>Tak</b>		Antal lägenheter <b>4</b>		Drifttider <b>24tim</b>			
		Lufflöde projekterat <b>Lufflöde uppmätt</b>		Nyttjandetider <b>24tim</b>			
				Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft				
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	<b>låga</b>		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otåtheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
		7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx % vid t ute °C	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.2	Belysning	7.6	Ljudnivå	0000			
3.3	Avlopp	7.7		0000			
3.4		7.8		0000			
3.5							
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft						
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	<b>Energisparförslag:</b>		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning		<b>2008-10-03</b>		Besiktningresultat		<b>Godkänd</b>		Ombes.		
Nästa besiktning		<b>2023-12-05</b>				Besiktning Intervall		<b>6 år</b>		
Byggnorm		<b>SBN 80</b>		Sakkunnig		<b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr		
Fastighetsbeteckning		<b>Ymer 1</b>		Företag		<b>Bravida Sverige AB</b>		Tfn nr		
Adress		<b>Ymergatan 79-85 432 31 Varberg</b>		Adress		<b>Kardanvägen 21</b>		Behörighet		
				Postadress		<b>432 32 Varberg</b>		Riks K		
Byggår		<b>1983</b>		Ombyggnadsår				Besiktningdatum		
								<b>2017-12-05</b>		
Byggnadsägare / Adress / Tele				Förvaltare / Adress / Tele						
<b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>				<b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>						
Betjäningsområde		<b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem		<b>F</b>		Byggnad		
Verksamhet		<b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter		<b>4</b>		Systembeteckning		
				Drifttider		<b>24tim</b>		<b>FF 79-85+Golventilation</b>		
Placering		<b>Tak</b>		Luftflöde projekterat		l/s		Nyttjandetider		
				Luftflöde uppmätt		l/s		<b>24tim</b>		
								Installerad eleffekt		
								kW		
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning				Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat					
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL							
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon							
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft							
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud, trasig					Å
1.4		6.4	Tilluftdon							
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga					Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa							
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt							
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet							
2.4	Smuts i kanal	6.9								
2.5	Kortslutning	6.10								
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR							
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde							
		7.2	Delluftflöde							
		7.3	Tilluftstemp							
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp							
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %							
3.2	Belysning		vid t ute °C							
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet							
3.4		7.6	Ljudnivå							
3.5		7.7								
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8								
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT							
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador							
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser							
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter							
4.5	Fläktrem	8.4								
4.6	Återluft	8.5								
4.7	VVX-funktion		Tryckökning fläkt							
4.8	Försmutsning									
4.9	Spjällfunktion									
4.10	Dränering		Tryck huvudkanal							
4.11										
4.12										
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa							
5.1	Manöver		Frånluft Pa							
5.2	Styrning		Avluft Pa							
5.3	Brand		Uteluft Pa							
5.4	Reglering									
5.5	Larm									
5.6	Indikering									
5.7	Inställningsvärde									
					Energisparförslag:					

BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-06</b>		Besiktningensresultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>	
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall	
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>	
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>	
Adress <b>Ymergatan 87-93 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>		Postadress <b>432 32 Varberg</b>	
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per</i>	
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>	
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 11</b>	
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>4</b>		Systembeteckning <b>FF 87-93+Golventilation</b>	
Placering <b>Tak</b>		Lufflöde projekterat		Nyttjandetider <b>24tim</b>	
		Lufflöde uppmätt		Installerad eleffekt <b>kW</b>	
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL		
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon		
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft		
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerjud, trasig
1.4		6.4	Tilluftdon		
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa		
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt		
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000	
2.4	kanalsystem	6.9		0000	
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000	
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000	
2.6	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000	
2.7	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000	
		7.3	Tilluftstemp	0000	
			Frånlufttemp	0000	
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx %	0000	
3.1	Åtkomlighet		vid t ute °C	0000	
3.2	Belysning	7.5	Relativ fuktighet	0000	
3.3	Avlopp	7.6	Ljudnivå	0000	
3.4		7.7		0000	
3.5		7.8		0000	
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000	
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000	
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000	
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000	
4.4	Fläktar	8.4		0000	
4.5	Fläktrem	8.5		0000	
4.6	Återluft			0000	
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000	
4.8	Försmutsning	000		0000	
4.9	Spjällfunktion	000		0000	
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000	
4.11		000		0000	
4.12		000		0000	
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000	
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000	
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000	
5.4	Reglering	000		0000	
5.5	Larm	000		0000	
5.6	Indikering	000		0000	
5.7	Inställningsvärde	000		0000	

BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-07</b>		Besiktningens resultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Ymergatan 95-101 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardenvägen 21</b>		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>			
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 12</b>			
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>4</b>		Systembeteckning <b>FF 95-101+Golventilation</b>			
Placering <b>Tak</b>		Lufflöde projekterat		Nyttjandetider <b>24tim</b>			
		Lufflöde uppmätt		Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerjud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.6	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.7	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx %	0000			
3.1	Åtkomlighet		vid t ute °C	0000			
3.2	Belysning	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.3	Avlopp	7.6	Ljudnivå	0000			
3.4		7.7		0000			
3.5		7.8		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft			0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			



BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-08</b>		Besiktningensresultat <b>Godkänd</b>		Ombes.			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall <b>6 år</b>			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Ymergatan 25-33 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>					
		Postadress <b>432 32 Varberg</b>					
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>			
				Besiktningensdatum <b>2017-12-05</b>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>			Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>				
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 13</b>			
				Systembeteckning <b>FF 25-33 +Golventilation</b>			
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>5</b>		Drifttider <b>24</b>			
				Nyttjandetider <b>24</b>			
Placering <b>Tak</b>		Lufflöde projekterat <b>Lufflöde uppmätt</b>		l/s <b>l/s</b>			
				Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	2,4	Smutsiga kanaler		Å
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx %	0000			
3.1	Åtkomlighet		vid t ute °C	0000			
3.2	Belysning	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.3	Avlopp	7.6	Ljudnivå	0000			
3.4		7.7		0000			
3.5		7.8		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft			0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	<b>Energisparförslag:</b>		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

Handläggare Per Wikstrand		Mätdatum		Projektnummer 54821680637		
Systembeteckning FF 25-33 +Golventilation			Placering Tak			
Adress Ymergatan 25-33 432 31 Varberg						
Mätställe						Anmärkning
Ymergatan 25		Kåpa				Låga flöden
Ymergatan 27						
Ymergatan 29		Köksfläkt				Golvventilation trasig, Låga flöden
Ymergatan 31		Köksfläkt				Köksfläkt trasig
Ymergatan 33		Köksfläkt				Ej åtkommlig Låga flöden
Mätsätt och upplysningar (t ex orsaker som kan ha påverkat mätresultatet):						

BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-08</b>		Besiktningens resultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Ymergatan 13-21 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>			
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 14</b>			
Verksamhet <b>Lägenhet</b>		Antal lägenheter <b>5</b>		Systembeteckning <b>FF 13-21+Golventilation</b>			
Placering <b>Tak</b>		Luftflöde projekterat <b>l/s</b>		Nyttjandetider <b>24</b>			
		Luftflöde uppmätt <b>l/s</b>		Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL		Ymergatan 19 saknas styrning från fläkt. Pax fläkt i wc, takfläkt ej ansluten. antingen byta fläkt eller sätta in transformator och automatspjäll.	Å	
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	6,7	Spjäll trasigt		Å
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet				
2.4	kanalsystem	6.9					
2.5	Smuts i kanal	6.10					
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR				
2.7	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde				
	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde				
		7.3	Tilluftstemp				
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp				
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %				
3.2	Belysning		vid t ute °C				
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet				
3.4		7.6	Ljudnivå				
3.5		7.7					
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8					
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT				
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador				
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser				
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter				
4.5	Fläktrem	8.4					
4.6	Återluft	8.5					
4.7	VVX-funktion		Tryckökning fläkt				
4.8	Försmutsning						
4.9	Spjällfunktion						
4.10	Dränering		Tryck huvudkanal				
4.11							
4.12							
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa				
5.1	Manöver		Frånluft Pa				
5.2	Styrning		Avluft Pa		<b>Energisparförslag:</b>		
5.3	Brand		Uteluft Pa				
5.4	Reglering						
5.5	Larm						
5.6	Indikering						
5.7	Inställningsvärde						

BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-23</b>		Besiktningens resultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Ymergatan 1-11 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>		Tfn nr <b>0340 66 66 66</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Underskrift sakkunnig <i>Rev</i>			
Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Systembeteckning <b>FF 1-11+Golventilation</b>			
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Byggnad <b>Hus 15</b>		Systembeteckning			
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>6</b>		Drifftider <b>24</b>			
Placering <b>Tak</b>		Luftflöde projekterat <b>l/s</b>		Nyttjandetider <b>24</b>			
		Luftflöde uppmätt <b>l/s</b>		Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	6,7	Spjäll trasigt		Å
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otåtheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
		7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx % vid t ute °C	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.2	Belysning	7.6	Ljudnivå	0000			
3.3	Avlopp	7.7		0000			
3.4		7.8		0000			
3.5							
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft						
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

<b>Handläggare</b> Per Wikstrand		<b>Mätdatum</b>				<b>Projektnummer</b> 54821680637	
<b>Systembeteckning</b> FF 1-11+Golvventilation				<b>Placering</b> Tak			
<b>Adress</b> Ymergatan 1-11 432 31 Varberg							
Mätställe							Anmärkning
Ymergatan 1		Kolfilterfläk					Ventil saknas Kök, Takfläkt trasig
Ymergatan 3		Köksfläkt					
Ymergatan 5		Köksfläkt					Uteluftsventil saknas i v-um
Ymergatan 7		Köksfläkt					Lagerljud låga flöden
Ymergatan 9		Köksfläkt					Lagerljud låga flöden
Ymergatan 11		Köksfläkt					Lagerljud låga flöden
<b>Mätsätt och upplysningar</b> (t ex orsaker som kan ha påverkat mätresultatet):							

BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-10-23</b>		Besiktningensresultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Ymergatan 35-49 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>			
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 23</b>			
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>8</b>		Systembeteckning <b>FF 35-49+Golventilation</b>			
Placering <b>Tak</b>		Luftflöde projekterat		l/s			
		Luftflöde uppmätt		l/s			
				Installerad eleffekt			
				kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	6,7	Spjäll trasigt		Å
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	kanalsystem	6.9		0000			
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx %	0000			
3.1	Åtkomlighet		vid t ute °C	0000			
3.2	Belysning	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.3	Avlopp	7.6	Ljudnivå	0000			
3.4		7.7		0000			
3.5		7.8		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft			0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			



BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



BRAVIDA SVERIGE AB  
FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr. 54821680637



Tidigare besiktning <b>2008-09-26</b>		Besiktningens resultat <b>Godkänd</b>		Ombes. <b>6 år</b>			
Nästa besiktning <b>2023-12-05</b>				Besiktningens Intervall			
Byggnorm <b>SBN 80</b>		Sakkunnig <b>Per Wikstrand</b>		Certifikat nr <b>3125</b>			
Fastighetsbeteckning <b>Ymer 1</b>		Företag <b>Bravida Sverige AB</b>		Behörighet <b>Riks K</b>			
Adress <b>Ymergatan 51-69 432 31 Varberg</b>		Adress <b>Kardanvägen 21</b>		Tfn nr <b>0340 66 66 66</b>			
Byggår <b>1983</b>		Ombyggnadsår		Postadress <b>432 32 Varberg</b>			
Byggnadsägare / Adress / Tele <b>Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>		Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>		Besiktningens datum <b>2017-12-05</b>			
Förvaltare / Adress / Tele <b>Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 Ymergatan 23 432 31 Varberg</b>							
Betjäningsområde <b>Flerbostadshus</b>		Ventilationssystem <b>F</b>		Byggnad <b>Hus 22</b>			
Verksamhet <b>Lägenheter</b>		Antal lägenheter <b>10</b>		Systembeteckning <b>FF 51-69+Golventilation</b>			
Placering <b>Tak</b>		Luftflöde projekterat <b>Luftflöde uppmätt</b>		Drifftider <b>24</b>			
		l/s		Nyttjandetider <b>24</b>			
		l/s		Installerad eleffekt <b>kW</b>			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					<b>1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat</b>		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft	4,4	lagerljud		Å
1.4		6.4	Tilluftdon	6,7	Spjäll trasigt		Å
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	7,2	låga		Å
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otåtheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
		7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
			Frånlufttemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	Ntvvx % vid t ute °C	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.2	Belysning	7.6	Ljudnivå	0000			
3.3	Avlopp	7.7		0000			
3.4		7.8		0000			
3.5							
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT	0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador	0000			
4.2	Frontluckor	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.4	Fläktar	8.4		0000			
4.5	Fläktrem	8.5		0000			
4.6	Återluft						
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER	000	Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

BRAVIDA SVERIGE AB  
FLÖDESPROTOKOLL



# INTYG - OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enligt förordningen BFS  
2011:16, OVK 1 med ändringar t.o.m. BFS 2012:7, OVKAR 1

Fastighetsbet: Ymer 1  
Adress Ymergatan 1-101  
432 31 Varberg

Systemnr:	Besiktning- resultat	Besiktning:	Ombes:	Nästa bes:
FF 71-77 +golven	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 79-85+Golv	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 87-93+Golv	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 95-101+Golv	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 25-33 +Golv	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 13-21+Golv	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 1-11+Golv	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 35-49+Golv	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05
FF 51-69+Golv	Godkänd	2017-12-05		2023-12-05

Kontrollant: Per Wikstrand  
Behörighet: Riks K  
Företag: Bravida Sverige AB  
Adress: Kardanvägen 21  
Ort: 432 32 Varberg

Protokollet finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Per Wikstrand



